

스캐너 사용자 설명서

plustek



MobileOffice S400

- ✓ 설치하기
- ✓ 사용하기 및 유지보수

등록상표

이 매뉴얼의 모든 권한은 **Plustek Inc.**에 있으며, 사전 동의 없이 일부 또는 전체를 복사/복제할 수 없습니다.

이 인쇄물에 언급된 모든 등록 상표와 브랜드명은 각각의 소유자의 자산입니다.

책임

이 매뉴얼을 제작하는데 있어 최대한의 정확성을 유지하려고 했습니다만, 이 매뉴얼의 내용과 관련된 어떠한 형태의 과실이나 문제에 대해 법적 책임을 지지는 않습니다. 이 매뉴얼의 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 사용자가 이 매뉴얼의 작동 지침을 따르지 않을 경우, 본사는 어떠한 법적 책임을 지지 않습니다.

저작권

이 스캐너 제품을 이용한 수표, 어음, 신분증, 국채 및 공공 문서를 스캐닝하면 법률적 처벌을 받을 수 있습니다. 또한 서적, 잡지, 간행물 등과 같은 문서를 스캐닝할 때에는 저작권에 대해 주의하고 존중하십시오.

환경 정보

제품 단종 시, 재활용 또는 폐기할 경우, 현지 대리점 또는 공급업체에 재활용 및 폐기 정보를 문의하십시오. 이 제품은 환경 개선을 할 수 있는 방법으로 제조되었으며, **Plustek**은 전세계적인 환경 보호 지침을 준수하도록 노력합니다.

포장재는 재사용할 수 있습니다.

이 매뉴얼의 화면 캡처

화면 캡처 이미지는 **Windows XP**를 기준으로 하였습니다. **Windows 2000, Vista**이나 **7**를 사용하는 경우에는 약간 다르게 표시될 수 있으나 기능은 동일합니다.

목 차

들어가기	1
설명서 사용법	1
범례	1
아이콘 설명	1
안전 지침	2
최소 시스템 요구 사항	2
박스 내용물	3
스캐너 그림	4
챕터 1. 스캐너 설치	5
소프트웨어 설치 요구 사항	5
하드웨어 요구 사항	5
스캐너 및 소프트웨어 설치	5
1 단계. 컴퓨터에 스캐너 연결하기	6
2 단계. 소프트웨어 설치하기	6
3 단계. 스캐너 테스트	9
추가 소프트웨어 설치하기	9
챕터 2. 스캐닝	10
스캐너 버튼 사용하기	10
카드 스캐닝	10
문서 스캐닝	11
스캐닝 방법	11
TWAIN 을 이용한 스캐닝	12
DI Capture 프로그램으로 스캐닝하기	14
스캐너 패널판 또는 온 스크린 DocAction의 실행 메뉴 스크린에서의 스캔	15
챕터 3. 청소 및 관리	17
스캐너 청소	17
스캐너 교정	17
전원 절약	18
벽걸이용하기	18
사용 & 유지 팁	19
챕터 4. 문제해결	20
스캐너 연결	20
부록A: 자원	21
부록B: 보증규정	22
서비스 및 지원 정보	22
보증 규정	22
PLUSTEK 연락처	24

들어가기

Plustek 스캐너 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 스캐너 제품은 기존의 종이 문서를 빠른 속도로 전자 문서화 하는데 큰 기여를 할 것입니다.

설명서 사용법

이 사용자 설명서는 스캐너를 설치하고 사용하는데 필요한 지침 및 사례를 제공합니다. 또한 스캐너 사용자가 마이크로소프트 윈도우 2000/ XP/ Vista/ 7 프로페셔널 혹은 비스타 제품에 익숙하다는 점을 기본으로 설정합니다.

이 설명서의 들어가기 부분에서는 스캐너 박스에 들어 있는 내용물과 최소한의 컴퓨터 요구 사항에 대한 정보를 제공합니다. 스캐너를 사용하기 전 스캐너 박스의 내용물이 모두 들어 있는지 또는 결함이 없는지 확인하십시오.

챕터 1 은 스캐너 소프트웨어의 설치와 컴퓨터와의 연결에 대한 정보를 제공합니다. 주의: 스캐너는 **USB(Universal Serial Bus)**를 통해 컴퓨터와 연결됩니다. 사용하려는 컴퓨터에 **USB 2.0** 포트가 있는지 확인하십시오.

챕터 2 는 스캐너 사용법을 제공합니다.

챕터 3 는 스캐너 유지 보수 및 청소 방법을 제공합니다.

챕터 4 는 간단한 문제 해결을 위한 기술 정보를 제공합니다.

부록 A 는 스캐너 제원에 관한 내용입니다.

부록 B 는 서비스 및 보증 규정에 대한 내용입니다.

범례

진한 글씨 — 컴퓨터 화면의 명령이나 내용

대문자 — 중요한 항목에 대한 중요 지침 혹은 최초 사용

이탤릭체 — 스캐너 버튼 혹은 중요 지침.

아이콘 설명

특별한 주의를 요하는 내용에 대해 다음과 같은 아이콘이 사용됩니다.



경고

부상이나 사고를 방지하기 위한 절차.



주의

사용상의 실수를 방지하기 위해 기억해야 할 지침.



참고할만한 내용.

안전 지침

이 장비를 사용하기 전, 물적 피해나 신체 부상을 막기 위해 다음과 같은 정보를 기억하십시오.

1. 제품을 건조한 실내에서 사용한 경우. 다음과 같은 상황에서 제품 내부에 이슬이 맺힐 수 있으며, 제품이 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다:

- 제품을 무척 추운 곳에서 따뜻한 곳으로 이동했을 경우
- 추운 실내에서 난방이 되었을 경우
- 습도가 높은 실내에 보관되어 있을 경우

이슬 맺힘 현상을 방지하기 위해서는 다음과 같은 절차를 따르십시오:

- i. 스캐너 제품을 비닐 포장재로 밀폐 포장을 하십시오.
 - ii. 포장 비닐을 제거한 후 **1-2** 시간을 기다리십시오.
2. 스캐너와 함께 공급되는 전원 어댑터, 전원 케이블 및 **USB** 케이블을 사용하십시오. 정품이 아닌 전원 어댑터를 사용할 경우 스캐너가 고장날 수 있습니다.
 3. 비상시 신속하게 전원 어댑터를 제거하기 위해 전원 어댑터 및 전원 케이블이 놓인 곳에 다른 물체가 없도록 하십시오.
 4. 손상된 전원 코드를 사용할 경우 화재나 전기 쇼크를 유발할 수 있습니다. 전원 코드를 구부리거나 비틀지 마십시오.
 5. 장시간 사용하지 않을 경우 전원 코드를 뽑으십시오.
 6. 스캐너를 분해하지 마십시오. 전기 쇼크가 일어날 수 있으며, 스캐너의 무상 보증 서비스가 중단될 수 있습니다.

최소 시스템 요구 사항¹

Intel Pentium® IV 프로세서 2.0GHz 이상

256 MB RAM 이상 (512MB 권장)

USB 2.0 포트

CD-ROM 드라이브 혹은 DVD-ROM 드라이브


800 MB 이상의 하드디스크 공간 (900 MB 권장)

16-비트 컬러 혹은 그 이상의 색상 표시를 지원하는 그래픽 카드

작업환경: Windows 2000/XP/Vista/7

¹ 대용량의 이미지 데이터 처리를 위해서는 보다 높은 시스템 요구 사항이 필요합니다.


박스 내용물²



1. 스캐너 본체
2. USB 케이블
3. 콰가이드
4. 설치/어플리케이션 CD-ROM
5. 교정지
6. 청소용지
7. 휴대용 주머니
8. 벽걸이
9. 두 나사

² 박스와 포장재는 향후 서비스에 필요할 수도 있으므로 보관해 주십시오.

스캐너 그림



1. **USB 포트:** USB 케이블을 이용해 PC 와 스캐너를 연결합니다.
2. **정렬 마크:** 문서를 이 표시에 맞춰 삽입합니다.
3. **페이지 피드 슬롯:** 이 슬롯으로 문서를 삽입합니다. 문서가 들어가면 약간 끌어당기는 느낌이 듭니다.
4. **PDF 버튼:** 스캔한 문서를 PDF 형식으로 저장합니다.
5. **전원 LED:** 스캐너의 상태를 표시합니다.

램프	상태
적용	스캐너가 사용 준비된 상태.
적용안함	컴퓨터와 정상적으로 연결되지 않았거나 컴퓨터 전원이 꺼져 있어서 스캐너 전원이 들어오지 않는 상태.

6. **SCAN 버튼:** 버튼을 클릭하여 미리지정된 설정으로 스캔합니다.

챕터 1. 스캐너 설치

스캐너를 설치하기 전 필요한 모든 구성물이 있는지 확인하십시오. 이 설명서의 ‘박스 내용물’을 참고하십시오.

소프트웨어 설치 요구 사항


스캐너와 함께 제공되는 소프트웨어는 OCR 소프트웨어(Plustek DI Express), 명함인식 소프트웨어(HotCard BizCard Finder), 문서관리 소프트웨어(NewSoft Presto! PageManager), 스캐너 드라이버, 이미지 캡처 소프트웨어 (Plustek DI Capture) 및 DocAction 소프트웨어. 이 소프트웨어를 모두 설치하려면 800MB의 디스크 공간이 필요합니다. 스캐닝 및 이미지 저장 뿐만 아니라 원활한 설치를 위해 1GB 이상의 하드디스크 공간이 요구됩니다.

USB 스캐너는 Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP, Vista 혹은 7 운영체제와 함께 사용할 수 있습니다.

하드웨어 요구 사항

스캐너는 PC 의 핫 플러그 앤 플레이를 지원하는 USB 를 통해 연결됩니다. PC 가 USB 를 지원하는지를 확인하려면 아래의 그림과 같이 컴퓨터의 뒷면 혹은 앞면에 USB 포트가 있는지 확인하십시오. USB 포트 위치에 대해서는 PC 와 함께 제공되는 매뉴얼을 참조하십시오.

일반적으로 아래 그림처럼 위치한 두 개의 사각 USB 포트를 찾을 수 있습니다.




PC 에 USB 포트가 없는 경우에는 USB 접속 카드를 별도로 구매하여 설치하십시오.

스캐너 및 소프트웨어 설치

아래 그림에 설명된 단계별 과정에 따라 Plustek 스캐너를 설치합니다.

1 단계. 컴퓨터에 스캐너 연결하기



1. 스캐너 뒷면 **USB** 단자에 **USB** 케이블의 사각모양 끝 부분을 연결합니다.
2. 컴퓨터 **USB** 단자에 **USB** 케이블의 납작한 끝을 연결합니다.
노트: 만약 컴퓨터에 다른 **USB** 장치가 연결되어 있다면, 스캐너를 이용가능한 **USB** 포트에 연결하여 주십시오.
3. 스캐너를 **USB³** 허브에 연결하려면, 허브가 컴퓨터의 **USB** 포트에 연결되어 있는 지 확인하십시오. 그 다음에 스캐너와 **USB** 허브를 연결합니다.
노트: 만약 이용가능한 **USB** 포트가 없다면, **USB** 포트를 구매해야 할 수도 있습니다.

2 단계. 소프트웨어 설치하기

1. 만약, 컴퓨터의 **USB** 구성이 올바르다면, 컴퓨터는 자동으로 새 하드웨어 추가 마법사로 스캐너를 탐색합니다.
노트: 사용자의 컴퓨터가 꺼져있다면 스캐너가 연결되었더라도 컴퓨터를 켜고 윈도우가 시작될 때까지 “새 하드웨어 추가 마법사” 메시지는 표시되지 않습니다.
2. 윈도우즈 2000 에서의 설치:
 - a. 새 하드웨어 추가 마법사 윈도우가 나타나면, **다음** 버튼을 클릭합니다.
 - b. “**SEARCH FOR THE BEST DRIVER FOR YOUR DEVICE [RECOMMENDED]**”를 선택하고 **다음** 버튼을 클릭합니다.
 - c. 윈도우는 드라이버를 찾기 위하여 탐색할 장소를 물어봅니다. **CD-ROM** 드라이브를 선택합니다.

³ **USB** 허브는 스캐너에 포함되어 있지 않습니다.

- d. 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 CD 를 CD-ROM 드라이브에 삽입한 다음, 다음 버튼을 클릭합니다.




- e. 그 다음 윈도우가 나타나면 **다음** 버튼을 클릭합니다.
- f. 설치가 진행되는 도중에, 디지털 서명 요구 (**digital signature required**) 메시지가 나타나면 무시하시고 다음 단계로 진행하시면 됩니다. 이후, 단계 7로 넘어가십시오.
3. 윈도우즈 XP 에서의 설치:
- a. 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 CD 를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
- b. “Install the software automatically recommended” 를 선택하고, **다음** 버튼을 클릭합니다.
- c. 다음 윈도우가 나타나면 다음을 클릭합니다. 이후, 단계 6로 넘어가십시오.
4. 윈도우즈 Vista 에서의 설치:
- a. 새 하드웨어 추가 윈도우가 나타나면 “ Locate and install driver software (recommended) ” 를 선택합니다.
- b. “User Account Control” 팝업이 나타나면 **계속** 버튼을 클릭합니다.
- c. 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 CD 를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 그리고 **다음** 버튼을 클릭합니다. 이후, 단계 7로 넘어가십시오.
5. 윈도우즈 7 에서의 설치:

설치/어플리케이션 CD-ROM가 복수 스캐너 모델용일 경우

- a. 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 CD 를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 나타난 **자동 실행** 윈도우의 **install.exe 실행**을 클릭합니다.
- b. **사용자 계정 컨트롤** 다이얼로그가 팝업되면 **예**버튼을 클릭합니다. 팝업된 설치 메시지의 설명을 따라주십시오.
- c. **장치 관리자** 창에서, **기타 장치** 항목 아래의 이 스캐너를 오른 클릭한 다음 팝업 메뉴에서 **드라이버 소프트웨어 업데이트**를 선택합니다. 창이 나타나면 **컴퓨터에서 드라이버 소프트웨어 찾아보기**를 누른 다음 **찾아보기** 버튼을 누릅니다.
- d. **폴더 찾아보기** 창에서 이 스캐너 드라이버를 포함한 **CD-ROM** 드라이브 또는 폴더를 선택하고, 이전 화면으로 되돌리기 위해 **확인** 버튼을 클릭합니다, **다음**버튼을 클릭하고 윈도우즈 **보안창**이 나타나면 이 **드라이버 소프트웨어를 설치합니다**를 클릭합니다, 단계 8로 넘어가십시오.

설치/어플리케이션 CD-ROM이 단수 스캐너 모델용일 경우

- a. 스캐너에 동봉된 설치/프로그램 CD 를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다.
나타난 자동 실행 윈도우의 **install.exe 실행**을 클릭합니다.
- b. 사용자 계정 컨트롤 다이얼로그가 팝업되면 **예**버튼을 클릭합니다. 팝업 마법사 윈도우가 나타나면 **다음**을 클릭한 후 윈도우즈 **보안창의 이 드라이버 소프트웨어를 설치합니다**를 클릭한 다음 마법사 윈도우의 **마침**을 클릭합니다, 단계 8로 넘어가십시오.
6. 설치가 진행되는 동안, “윈도우즈가 새로운 소프트웨어를 인증할 수 없다”라는 메시지가 나타난다면, 무시하시고 계속 설치하십시오.
7. 시스템 설치가 완벽하다면, **완료** 버튼을 클릭합니다.
8. 요구하시는 스캐너의 모든 소프트웨어를 설치하고자 한다면, 온라인 지시에 따라 설치 하시면 됩니다.
9. 소프트웨어 설치 후 캘리브레이션 작업을 진행하시기 바랍니다.
10. 스캐너에 포함된 특수 교정 시트를 시트면을 아래로하여 스캐너의페이지 피드 슬롯안으로 삽입합니다.



11. 화면 상의 지시에 따라 스캐너 교정을 완료합니다. 교정이 완료되면, **확인**을 누른 다음 **완료**를 클릭합니다.
12. 설치가 완료되면, 실행 중인 모든 어플리케이션을 종료하고, **완료**버튼을 클릭하여 컴퓨터를 재시작합니다.



정보

- 스캐너 설치 과정이 시작되지 않고 화면에 제대로 표시되지 않는 경우에는 시작>실행>D:\Install 을 실행하십시오(D 는 CD/DVD-ROM 드라이브입니다.
- 교정지대신 일반 Letter 사이즈(8.5" x 11.69")를 사용할 수도 있습니다. 단교정이효과는 약간 떨어질 수 있습니다.





주의

- 나중에 드라이버 및 소프트웨어 재설치가 필요할 때를 대비해 설치/어플리케이션 CD-ROM 을 보관합니다.
- 나중에 스캐너를 교정이 필요할 때를 대비해 교정지를 보관합니다.


3 단계. 스캐너 테스트


이용하여 테스트 스캐닝을 해봄으로써 스캐너가 정상적으로 작동하는지 테스트해 볼 수 있습니다. 스캐너를 테스트해 보기 전에 모든 연결이 잘 되어 있는지 다시 한 번 확인해 보십시오.

1. 버튼 실행을 위해 다음 두가지 방법 중 한가지를 선택하십시오:

- 윈도우시스템트레이의 DocAction 아이콘  을 더블클릭합니다.
- 윈도우시스템트레이의 DocAction 아이콘  에서 마우스 오른쪽을 클릭한 후, **버튼 구성** 메뉴를 선택합니다.

2. 버튼 구성 창의 왼쪽 부분에서 스캔 아이콘을 클릭하면 현재 버튼 설정 내용이 오른쪽 부분에 나타납니다. 오른쪽 상단의 **버튼** 메뉴에서 **File Utility** 를 선택하고폴더 저장부분에서 파일 저장 위치를 확인합니다.

3. 스캔한 면을 아래로 하고 스캐너에 삽입합니다. 스캐너 오른쪽의  부분에 맞춰 삽입합니다.



4. 스캐너의 **스캔** 버튼을 누르면 스캔이 시작됩니다. 작업이 완료된 후 지정된 폴더에서 스캔 결과를 확인할 수 있습니다.

추가 소프트웨어 설치하기

이 스캐너 제품은 TWAIN 호환성을 지원하므로 거의 모든 TWAIN 호환 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다. 스캐너와 함께 사용할 추가적인 소프트웨어를 구입할 경우 TWAIN 호환성을 확인하십시오.

챕터 2. 스캐닝

스캐너를 사용하려면 스캐닝 소프트웨어가 필요합니다. PC 에서 스캐너를 이용해 이미지(그림이나 문자)를 얻으려면 이미지 조회, 편집, 저장을 할 수 있는 소프트웨어가 있어야 합니다. 이미지 편집 소프트웨어는 설치/어플리케이션 CD-ROM 에 들어 있습니다. 이 소프트웨어를 이용하여 다양한 필터, 톨과 효과를 주어 스캔한 이미지의 변경이나 보정을 할 수 있습니다.

Optical Character Recognition (광학문자판독: OCR) 소프트웨어를 이용하여 스캔한 문서에서 텍스트를 추출해 문서 편집 소프트웨어서 작업을 할 수 있습니다. OCR 프로그램은 설치/어플리케이션 CD 에 들어있으며 이 프로그램을 설치해야 OCR 기능을 사용할 수 있습니다.


DI Capture 프로그램을 이용하여 원하는 파일 포맷과 폴더에 종이 문서를 전자 문서로 변환할 수 있습니다. 스캐닝 과정에 익숙하지 않다면 스캔 마법사가 각각의 스캐닝 과정에 대해 도와줄 것입니다.

DocAction 프로그램을 이용하면 매번 스캔할 때 마다 일일이 설정값을 변경하지 않고, 스캐너의 버튼을 누르거나 프로그램의 아이콘을 클릭하면 미리 지정된 곳(프린터, 이메일, 디스크, 특정 폴더 등)으로 스캔한 이미지 파일을 전송할 수 있습니다.

각 프로그램에 대한 의문이 있을 경우 온라인을 통해 정보를 얻을 수 있습니다.

스캐너 버튼 사용하기

스캐너 외부의 버튼을 이용하여 보다 신속하고 편리하게 스캔 작업을 진행할 수 있습니다.




주의

버튼 스캔 사용 전 관련 소프트웨어가 모두 설치되어 있는지 확인하십시오. (예. 프린트 기능을 사용하려면 프린터 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.)

카드 스캐닝

명함 스캔 절차는 다음과 같습니다:

1. DocAction 프로그램에서 임의의 설정을 지정합니다. 명함을 스캔면이 아래로 향하도록 하여 우측 ➡ 표시에 맞춰 올려 놓습니다.




2. 스캔 버튼을 누르면 작업이 진행됩니다.
3. "연속 스캔"기능이 체크되어 있을 경우 다른 카드를 연속해서 삽입할 수 있습니다.
4. 스캔이 완료되면 미리 지정된 폴더에 저장됩니다.

문서스캐닝

문서스캔의 경우도 명함 및 플라스틱 카드 스캔방법과 유사합니다.

1. **DocAction** 프로그램에서 임의의 설정을 지정합니다. 명함을 스캔면이 아래로 향하도록 하여 우측 ➡ 표시에 맞춰 올려 놓습니다.



2. 플라스틱 카드 스캐닝'의 순서 2~4 번과 동일한 절차대로 진행합니다.

스캐닝 방법

다음의 네가지 방법을 이용하여 스캔 작업을 수행할 수 있습니다.

1. **TWAIN** 인터페이스 지원 프로그램을 이용한 스캔
2. **DI Capture** 프로그램을 이용한 스캔
3. 스캐너의 패널 버튼을 이용한 스캔

4. DocAction 프로그램의 실행메뉴를 이용한 스캔


TWAIN, DI Capture, DocAction 소프트웨어는 스캐너 드라이버 설치 시 순차적으로 설치됩니다.



주의

스캔 전 다음 사항을 체크하십시오.

양쪽 PC 및 스캐너의 전원 여부

윈도우 시스템 트레이에  아이콘 생성 여부.
문서가 올바르게 적재되었는가 여부.

TWAIN 을 이용한 스캐닝

TWAIN 프로그램은 스캐너 하드웨어와 이미지 편집 소프트웨어 사이에서 역할을 합니다.

스캐닝에 익숙해지면 다른 TWAIN 호환 스캐닝 프로그램을 이용하여 스캐닝 작업을 할 수 있습니다.

다음은 번들로 제공된 프로그램(NewSoft Presto! PageManager), OCR 프로그램(Plustek DI Express) 및 명함인식 프로그램(HotCard BizCard Finder)에서 TWAIN 인터페이스를 통해 스캔하는 과정을 보여줍니다. 스캐닝에 익숙해지면 다른 TWAIN 호환 스캐닝 프로그램을 이용하여 스캐닝 작업을 할 수 있습니다.

NewSoft Presto! PageManager를 이용한 스캐닝:

1. 윈도우-시작에서 Presto! PageManager 를 실행합니다.




주의

사용자 컴퓨터에 한 개 이상의 스캐너가 연결되어 있거나 다른 이미징 장치가 연결되어 있는 경우 TWAIN 프로그램 사용 전에 스캐너 소스를 선택해야 합니다.

1. Presto! PageManager 의 **File** 메뉴에서 **Select Source** 를 선택합니다.
2. 창이 생성된 후 해당 스캐너 모델을 선택하고 **OK** 버튼을 클릭하면 이 스캐너가 초기 스캐닝 소스로 지정됩니다.

2. Presto! PageManager 프로그램에서 **Tools** 클릭> **Scan Settings** > “**Suppress TWAIN User Interface**” 체크해제> **OK**. **File** 클릭> **Acquire Image Data**.
3. TWAIN 창이 열리면 스캔 타입에 맞게 **종이 피더**를 선택합니다.



4. 스캔 세팅값을 지정합니다.
 5. 한장의 페이지의 문서를 올려 놓고.
 6. 스캔버튼을 클릭합니다.
 7. 스캐닝이 끝나면 **종료** 버튼을 클릭하여 **TWAIN** 윈도우를 종료합니다. 스캔된 이미지가 **Presto! PageManager** 에 표시되고 이미지 편집 작업을 할 수 있습니다.
- 더 많은 정보를 원하시면 **도움말** 을 클릭하십시오.

Plustek DI Express를 이용한 스캐닝:



이 OCR 프로그램은 한국어, 일본어, 중국어 (번체, 간체) 인식만 가능합니다.

주의

1. 시작에서 **DI Express** 를 선택합니다.



주의

사용자 컴퓨터에 한 개 이상의 스캐너가 연결되어 있거나 다른 이미징 장치가 연결되어 있는 경우 **TWAIN** 프로그램 사용 전에 스캐너 소스를 선택해야 합니다.

1. 파일 메뉴에서 **스캐너 모델 선택합니다...** 를 클릭하고 해당 스캐너를 선택합니다.
2. 창이 생성된 후 해당 스캐너 모델을 선택하고 **선택합니다**버튼을 클릭하면 이 스캐너가 초기 스캐닝 소스로 지정됩니다.

2. **DI Express** 에서 **파일 > 스캔** 을 선택합니다.

3. TWAIN 창이 열리면 스캔 타입에 맞게 **종이 피더**를 선택합니다.
 4. 스캔 세팅값을 지정합니다.
 5. 한장의 페이지의 문서를 올려 놓고.
 6. **스캔**버튼을 클릭합니다.
 7. 스캔된 이미지가 **DI Express**에 표시되고 이미지 편집 작업을 할 수 있습니다. 작업창에 스캔된 이미지가 나타납니다. 비롯한 다양한 포맷으로 OCR 변환작업이 가능합니다.
- 더 많은 정보를 원하시면 **도움말**을 클릭하십시오.

HotCard BizCard Finder로 스캐닝 하기:


1. 윈도의 시작 버튼을 클릭하여 **모든 프로그램> Business Card Recognition Software**를 클릭한 후 **Business card Recognition Software**를 클릭하여 소프트웨어를 실행합니다.



주의


사용자 컴퓨터에 한 개 이상의 스캐너가 연결되어 있거나 다른 이미징 장치가 연결되어 있는 경우 TWAIN 프로그램 사용 전에 스캐너 소스를 선택해야 합니다.

1. Main 톨바에서 **Settings > Acquire Options > Flatbed/TWAIN Scan**를 선택한 후 **Settings > Acquire Options > Select Flatbed/TWAIN Scanner**를 클릭합니다.
2. 창이 생성된 후 해당 스캐너 모델을 선택하고 **OK** 버튼을 클릭하면 이 스캐너가 초기 스캐닝 소스로 지정됩니다.

2. Business card Recognition Software의 메인 톨바에서  아이콘을 클릭합니다.
 3. TWAIN 창이 열리면 스캔 타입에 맞게 **종이 피더**를 선택합니다.
 4. 스캔 세팅값을 지정합니다(페이지 크기: 사이즈 자동, 해상도: 300).
 5. 한장의 페이지의 문서를 올려 놓고.
 6. **스캔**버튼을 클릭합니다.
 7. 스캔된 이미지가 **BizCard Finder**에 표시되고 이미지 편집 작업을 할 수 있습니다. 작업창에 스캔된 이미지가 나타납니다. 비롯한 다양한 포맷으로 OCR 변환작업이 가능합니다.
- 더 많은 정보를 원하시면 **도움말**을 클릭하십시오.

DI Capture 프로그램으로 스캐닝하기

1. 윈도 시작 메뉴를 클릭하여 **DI Capture** 프로그램을 실행합니다.



2. DI Capture 화면의 스캐너 리스트에서 이 스캐너를 선택합니다



3. 폴더창 에서 작업한 이미지를 저장할 폴더를 선택합니다.
(새 폴더나 다큐먼트를 생성하기 위해서는 툴바에서 새로운 폴더 나 새로운 문서 버튼을 클릭합니다.)
4. 적절한 스캔프로파일을 선택합니다. (스캔 세팅창 의 탭을 클릭하여 현재의 스캐너 설정이 실행하려는 스캐닝 작업 요건에 맞는지 확인할 수 있습니다. 맞지 않는 경우에는 스캔 프로파일 옆의 생성 혹은 관리 버튼을 클릭하여 새로운 프로파일을 만들거나 기존의 프로파일을 변경할 수 있습니다.)
5. 툴바의 스캔-첨부 버튼을 클릭합니다.
6. 스캐닝 작업이 끝나면 스캔된 모든 이미지가 뷰어창에 표시됩니다. 뷰어창에 가장 나중에 스캔된 이미지가 표시됩니다.

또는 툴바의 스캔 마법사 버튼을 클릭하면 스캔 마법사가 전체의 스캐닝 작업을 안내하게 할 수도 있습니다.

사용자 지정을 통해 원하는 인터페이스를 구성할 수도 있습니다.

온라인을 통해 DI Capture 에 대해 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.



스캐너 패널판 또는 온 스크린 DocAction의 실행 매뉴 스크린에서의 스캔

DocAction 에서 스캐너의 프론트 패널에 있는 원터치 버튼 설정을 할 수 있습니다. DocAction 을 이용하면 자주 사용하는 스캐너 기능을 한 번에 실행할 수 있습니다. 이 기능은 특히 일정한 스캐너 설정값으로 일정한 폴더에 반복적으로 스캐닝 작업을 할 때 아주 유용합니다.

스캐너의 프론트 패널에 있는 버튼으로 이 기능이 구현됩니다. 또한 DocAction 프로그램의 화면상의 실행 메뉴를 클릭해도 동일한 기능이 구현됩니다.

버튼 세팅 기능

스캐너 버튼으로 스캐너 작업을 시도하기 전에 당신의 필요에 따라 버튼 세팅을 먼저 할 것을 권장합니다. 버튼 설정 또는 DocAction 의 버튼 세팅을 볼 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.


- 윈도우시스템 트레이 내에  아이콘을 더블 클릭하여 주십시오.
- 윈도우 시스템 트레이 내에  아이콘을 오른쪽 클릭하고, 열린 팝업 메뉴에서 **버튼 구성** 을 클릭 하십시오.

버튼 구성 창 내에 창의 왼쪽사이드에서 구동되는 아이콘의 열을 볼 수 있습니다. 각각의 아이콘은 스캐너의 앞면 패널 위의 싱글 터치 버튼과 일치합니다. (또한, DocAction 의 온 스크린 실행 메뉴 역시). 왼쪽 창에 어느 아이콘을 누르면 오른쪽 창에 현재 버튼 설정 값이 나타납니다. 당신은 원하는 대로 버튼 값을 조정 할 수 있습니다.

설정에 관한 더 많은 정보가 필요한 경우에는 버튼 구성 창 안의 도움말 버튼을 클릭하십시오.

버튼으로부터 스캔

스캐너로부터 문서나 이미지를 스캔 하는 것은 매우 쉽습니다. 아래의 두 단계를 따라 하십시오.

1. 문서 또는 이미지를 스캐너에 위치하고.
2. 스캐닝을 시작하기 전에 아래 기술된 것에서 한가지를 하십시오:
 - 스캐너의 판넬에서 버튼을 누른다.
 - 윈도우 시스템 트레이 안의 아이콘  을 클릭한 다음, 열리는 팝업 메뉴 안의 **실행** 을 선택하십시오. 팝업 메뉴 안의 **PDF** 또는 **Scan** 버튼 기능 항목을 클릭하십시오.

스캐너는 곧 바로 스캔을 시작하며, 당신이 미리 세팅 한 대로 동작을 수행합니다.



미리 DocAction 를 사용하여 기능을 지정하지 않아도 , [Scan] 버튼은 기본 설정 “스캔” 에서 기능을 합니다.

주의

챕터 3. 청소 및 관리

이 스캐너는 최소한의 유지 보수가 필요하도록 설계되었습니다. 최상의 스캐닝 작업을 위해서 일정한 유지 보수 노력이 필요합니다.


스캐너 청소

스캐너 설치 후 최초 사용 전 스캐너 청소를 권장합니다.

이미지에 알 수 없는 점이나 선들이 발생할 경우 스캐너 내부에 먼지 등 외부물질이 들어갔을 가능성이 높습니다. 스캐너 청소를 통해 문제를 해결할 수 있습니다.

다음 절차를 따르십시오.

1. 특수 청소용지를 피더에 삽입합니다.



주의

- 반드시 본 제품과 동봉된 청소용지를 사용하십시오. 다른 용지를 사용할 경우 스캐너 품질 및 하드웨어에 손상을 발생시킬 수 있습니다. 청소용지는 사용 후 반드시 보관하시기 바랍니다.


2. 시작 > 모든 프로그램 > 스캐너 모델 > 청소 마법사 를 선택합니다.
3. 팝업창이 나타나면 **지금 청소...**를 선택하고 **청소**을 클릭합니다.
4. 청소용지가 스캐너에 삽입되면서 청소가 시작됩니다.

스캐너 교정

스캔한 이미지의 일부분이 흐리거나 원본과는 매우 다른 컬러가 표시되면 스캐너 캘리브레이션이 필요합니다. 이 캘리브레이션 작업을 통해 사용 시간이 지나면 자연적으로 발생하는 광학 부품들의 편차를 조정할 수 있습니다.

다음 단계를 통해 교정 작업을 수행합니다.

1. 교정지를 피드 슬롯에 삽입합니다.



주의

교정지대신 일반 Letter 사이즈(8.5" x 11.69")를 사용할 수도 있습니다. 단 교정효과는 약간 떨어질 수 있습니다.

2. 시작 > 모든 프로그램 > 스캐너 모델 > 캘리브레이션 위저드 를 선택합니다.
3. 조정마법사가 나타나면 다음 -조정을 클릭합니다.
4. 시작버튼을 클릭합니다.
5. 스캐너가 교정지를 빨아들이고 교정이 시작됩니다. 교정 작업이 끝나면 **OK** 버튼을 누르고 마침을 클릭합니다.


전원 절약

전력 소비를 줄이기 위해, 스캔 작업이 끝나면 스캐너 광원 소스가 자동으로 꺼지고 지연 시간 없이 스캐너가 저전력 모드로 들어갈 것입니다.

벽걸이용하기

작업 시 데스크 공간을 줄이기 위해 스캐너를 벽에 거치할 수 있습니다.

1. 두개의 나사를 벽에 고정합니다. (두 나사 사이의 거리 : 120mm)
2. 벽걸이를 나사에 거치하고 스캐너를 올려놓습니다.



사용 & 유지 팁



스캐너의 원활한 작동을 유지하기 위해, 다음의 사용 & 유지 팁을 읽어 주십시오.

주의


- 클립, 핀, 스테이플 등의 이물질이 투입되지 않도록 주의하십시오.
- 젖은 문서, 휘거나 주름진 문서를 투입하지 마십시오. 스캐너에 손상을 유발할 수 있습니다.
- 스캐너 사용 최적온도는 10° C to 40° C (50° F to 104° F)입니다.



챕터 4. 문제해결

스캐너에 문제가 생기면 이 설명서의 설치와 스캐닝에 관련된 내용을 참고하십시오.

서비스를 신청하기 전에 이 챕터의 내용을 확인하고 **FAQ**(자주 묻는 질문과 답변)를 참고하십시오. 원도 시작 > 모든 프로그램 > 구입한 스캐너 모델 > **FAQ** 를 클릭하십시오.

스캐너 연결

스캐너에 문제가 생겼을 때 가장 먼저 확인해 봐야 할 것은 스캐너의 물리적 연결 상태입니다. 윈도우 시스템 트레이의  아이콘은 스캐너 소프트웨어가 정상적으로 돌아가는지와 스캐너와 컴퓨터가 잘 연결되어 있는지를 보여 줍니다.

아이콘	상태
	프로그램이 정상적으로 실행되고 있으며 스캐너가 컴퓨터에 잘 연결되어 있습니다. 곧바로 스캐닝할 수 있습니다.
	스캐너가 컴퓨터에 연결되지 않았거나 전원이 꺼져 있습니다.
표시없음	스캐너가 컴퓨터에 연결되어 있는지의 여부와는 관계 없이 프로그램을 종료했습니다.

부록A: 제원⁴

Plustek MobileOffice S400	
외형치수	274mm x 47mm x 33.8 mm (10.79" x 1.85" x 1.33")
무게	0.33Kgs (0.73 Lbs)
작동온도	10° C - 40° C (50° F - 104° F)
스캔영역	최대 216 mm x 910 mm (8.5" x 36") 최소 12.7 mm x 12.7 mm (0.5" x 0.5")
수용 가능한 용지 크기	최대 216 x 910 mm (8.5" x 36") 최소 50.8 x 50.8 mm (2" x 2")
스캐닝 속도	20 초(그레이스케일, 300dpi, A4)
스캔 방법	싱글 패스
스캔모드	컬러: 입력 48-bit; 출력 24-bit 그레이스케일: 입력 16-bit; 출력 8-bit 흑백: 1-bit
광학해상도	광학 600 dpi (1200dpi 소프트웨어 지원)
스캔 재료	반사형 컬러 또는 흑백 원본 두께: 0.08 mm - 0.4 mm
드라이버	TWAIN 호환성
인터페이스	USB 포트
램프	3 색 RGB LEDs
전력사용	USB 포트 전원공급방식(AC power 어댑터 불필요)
소비전력	작업: < 2.5 와트 대기: 0.5 와트
EMI	FCC Class B
환경규제	RoHS/WEEE

⁴ 하드웨어 제원은 성능향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

부록B: 보증규정

더 많은 정보 및 도움을 원하실 경우 본 가이드의 맨 마지막 장에 기재된 연락처로 연락주십시오.

스캐너 서비스에 관련된 연락을 하기 전에 다음과 같은 사항을 파악해 주십시오.

- 스캐너 모델명
- 스캐너 시리얼 넘버(스캐너 바닥면)
- 스캐너 CD 버전과 파트 넘버
- 자세한 문제 내용
- PC 제조사 및 모델명
- PC 의 CPU
- 현재 사용하고 있는 운영 체제
- 현재 사용하고 있는 스캐닝 소프트웨어 정보
- 동시에 사용하고 있는 다른 USB 장치 정보

서비스 및 지원 정보

예비용 부품의 사용 가능 기간 및 제품 업그레이드의 가능성에 관한 문의처. 예비용 부품 정보 및 제품 업그레이드 정보는 현지 대리점 및 공급업체에 문의하시기 바랍니다.

관련 실행 단위에 필요한 정보. 실행 단위 테스트 보고의 관련 정보는 현지 대리점 및 공급업체에 문의하시기 바랍니다.

올바른 방법과 절차를 통해 환경에 주는 영향을 줄일 수 있도록 현지 대리점 및 공급업체에 정확한 정보를 얻기 전에는 제품의 어떤 부분도 폐기하지 마십시오.

제품 및/ 또는 주변 장치를 폐기하려면, 가장 가까운 폐기업체의 연락처를, 현지 대리점 및 공급업체에 문의하시기 바랍니다.

제품 관리 유지에 관한 질문이 있을 경우, 제품 수명을 연장할 수 있는 정보를 얻을 수 있는 가장 가까운 관리 센터의 연락처를 현지 대리점 및 공급업체에 문의하시기 바랍니다.

제품의 관리 유지 및 청소를 하기 위해 가장 가까운 판매점에 관한 정보를 얻으려면, 현지 대리점 및 공급업체에 문의하시기 바랍니다.

보증 규정

Plustek 스캐너의 한국내 공인 공급원은 (주)신도컴퓨터입니다. (주)신도컴퓨터가 공급한 Plustek 스캐너를 구매하셨을 때 규정에 따라 사후 보증서비스를 제공받을 수 있습니다.

구입한 스캐너를 제 3 자에게 임의로 양도하였을 경우에는 무상 보증 서비스를 받으실 수 없습니다. 제 3 자에게 스캐너를 양도할 경우에는 구입에 관련된 서류와 본 보증 규정서를 반드시 제공해 주십시오.

사고, 자연 재해, 파손, 부적절한 사용, 과도한 사용, 열악한 작동 환경, 제공된 스캐닝 프로그램의 변경, 다른 장비로 인한 영향, 스캐너 장비 개조 등으로 인한 스캐너 장애에는 무상 보증 서비스가 제공되지 않습니다.

이 스캐너 제품을 스캐닝 용역 등과 관련된 업무에 사용할 경우 무상 보증 서비스가 제공되지 않습니다.

Plustek 연락처

유럽: Plustek Technology GmbH
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Germany

전화: +49 (0) 4102-8913-0
팩스: +49 (0) 4102-8913-500/508
E-mail: support@plustek.de
웹사이트: www.plustek.de

북미: Plustek Technology Inc.
17517 Fabrica Way, Suite B
Cerritos, CA 90703
U.S.A.

전화: +1 -714-670-7713
팩스: +1 -714-670-7756
E-mail: supportusa@plustek.com

유럽과 북미를 제외한
전 세계: Plustek Inc.
13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street
115 Nankang, Taipei
Taiwan

전화: +886-2-2655 7866
팩스: +886-2-2655 7833
웹사이트: www.plustek.com

보다 상세한 고객 서비스 정보는
www.plustek.com
본사 웹사이트를 방문해 주십시오.